




POMPES DE SERVICE AUV & ATUV AVEC ARBRE À DEUX PLATS

Dans sa démarche d'amélioration continue de ses produits, Suntec a fait évoluer la tolérance de son arbre à deux plats.

Ainsi à compter du 1 juillet 2020 toutes les pompes produites seront équipées d'un arbre à deux plats de 5.95mm ayant comme tolérance ± 0.05 mm.



La liste des pompes concernées est la suivante :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ■ AUV 47 L 9877 6P0700 | ■ ATUV 45 L 9860 6P0700 |
| ■ AUV 47 R 9876 6P0700 | ■ ATUV 45 R 9861 6P0700 |
| ■ AUV 47 L 9877 6P0700I | ■ ATUV 45 L 9860 6P0700I |
| ■ AUV 47 R 9876 6P0700I | ■ ATUV 45 R 9861 6P0700I |

SUNTEC attire l'attention de ses clients sur l'utilisation d'accouplements usagés avec les arbres à deux plats. Afin de garantir l'entraînement de la pompe par le moteur, SUNTEC recommande de changer l'accouplement si ce dernier présente des signes d'usure.



Les fiches techniques des pompes AUV et ATUV ont également été mises à jour et sont disponibles sur notre site internet : www.suntec.fr